

Link do produktu: <https://www.prao.pl/smar-do-tloczkow-i-cylinderkow-5-ml-p-24664.html>

Smar do tłoczków i cylinderków, 5 ml



Cena brutto	8,30 zł
Cena netto	6,75 zł
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	249626510
Kod producenta	02213
Kod EAN	5905722022130

Opis produktu

Uniwersalny smar do tłoczków i cylinderków jest wszechstronny, nadaje się do różnorodnych urządzeń, także tych poddawanych ekstremalnym warunkom. Dzięki hydrofobowej formule może być używany do smarowania tłoczków hamulcowych, kół zębatach z tworzyw sztucznych czy metali kolorowych, klemów akumulatorów oraz zabezpieczania uszczelek gumowych przed zamarzaniem i starzeniem się. Jego szerokie spektrum zastosowań sprawia, że jest praktycznym rozwiązaniem do konserwacji różnych elementów w różnych warunkach.

Użytkowanie:

1. Upewnij się, że powierzchnie, na których planujesz użyć smaru, są czyste i pozbawione zanieczyszczeń, wystarczy to zrobić przy użyciu odpowiedniego środka czyszczącego.
2. Za pomocą aplikatora, pędzla lub pistoletu do smarowania, nałóż warstwę smaru równomiernie na obszar, który chcesz zabezpieczyć lub nasmarować.
3. Delikatnie wmasuj smar w powierzchnię, aby zagwarantować równomierne pokrycie.
4. W zależności od warunków użytkowania i eksploatacji, powtórz proces smarowania, aby utrzymać optymalną wydajność. Regularne konserwacje pomogą przedłużyć żywotność smarowanego urządzenia.

Ważne!

1. W trakcie aplikacji i użytkowania smaru, należy unikać kontaktu z oczami. W przypadku dostania się do oczu, natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skonsultować się z lekarzem.
2. Trzymaj smar w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby zapobiec przypadkowemu spożyciu.
3. Smar nie jest przeznaczony do spożycia. W przypadku przypadkowego spożycia, natychmiast skontaktuj się z toksykologiem lub lekarzem.
4. Używaj smaru zgodnie z zaleceniami producenta. Niewłaściwe użycie może prowadzić do problemów z działaniem urządzeń.
5. Unikaj kontaktu smaru z ubraniem, ponieważ może to spowodować trudne do usunięcia plamy.
6. Przechowuj smar w miejscu suchym i chłodnym, z dala od źródeł ciepła i promieniowania słonecznego, aby zachować jego właściwości przez dłuższy czas.
7. W przypadku długotrwałego lub intensywnego kontaktu z skórą, zalecane jest noszenie odpowiednich środków ochrony, takich jak rękawice.